

REFERENCIAS VISUALES
PARA EL **PROYECTO 18371**
DE LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DE 2021



INTERBLOQUE REACONDICIONADO EN AV. DE MORATALAZ 21. Esta plaza sería el **modelo de referencia** para el resto de los espacios.
<https://goo.gl/maps/KYysfnezBBLXQbfC8>



INTERBLOQUE REACONDICIONADO EN AV. DE MORATALAZ 21. Espacios rodeados de vegetación con buena accesibilidad. Suelo de grava.



INTERBLOQUE REACONDICIONADO EN AV. DE MORATALAZ 21. Rampa de poca inclinación para sustituir escalones.



INTERBLOQUE REACONDICIONADO EN AV. DE MORATALAZ 21. Recorrido en diagonal y espacios con bancos y mesas para reunirse.



INTERBLOQUES A REACONDITIONAR. Estado actual. Caminos en "L" que nadie usa. Bancos muy separados y mal ubicados. Desagües peligrosos.




INTERBLOQUES A REACONDITIONAR. Estado actual. Adoquines desprendidos, escaleras irregulares y sin rampas, canales de agua deteriorados, zonas verdes erosionadas por el paso de personas, vegetación escasa y sin mantenimiento.



INTERBLOQUES A REACONDICIONAR. Estado actual. Restos de antiguas obras, hoyos, bordillos deformados, basura. Espacios desaprovechados con mínimo alumbrado.



INTERBLOQUES A REACONDICIONAR. Estado actual. Aceras deformadas, bancos mal ubicados y desnivelados.



INTERBLOQUES A REACONDICIONAR. Estado actual. Rampa con mucha inclinación, torcida y muy estrecha (50cm de ancho) que acaba en una alcantarilla. Barandilla nueva.




INTERBLOQUES A REACONDICIONAR. Estado actual. Este espacio concreto tiene dos usos principales: 1. se reúnen personas con perros a diario (sin causar inconvenientes a los vecinos). Del lado derecho hay unas barandillas muy deterioradas que no cumplen ninguna función. 2. Al fondo hay dos bancos (deteriorados y desnivelados) donde se reúnen personas mayores a la sombra de los árboles. Sería conveniente adaptar esta zona para ambos usos. Sin embargo no sería recomendable poner un parque de perros porque podría ocasionar ruidos molestos para los vecinos. Sencillamente, hacer el espacio más cómodo para estos usos.



INTERBLOQUES A REACONDICIONAR. Estado actual. Los canales de desagüe están tapados por vegetación. Hay un muro de poca altura pero muy largo en medio, que aparentemente no tiene ninguna función.



INTERBLOQUES A REACONDICIONAR. Estado actual. Terreno erosionado por el paso de personas que se puede aprovechar para hacer nuevos caminos en diagonal y poner vegetación en las zonas por las que no se transita.



INTERBLOQUES A REACONDICIONAR. Sugerencia 1 de zona a ser reacondicionada.



INTERBLOQUES A REACONDICIONAR. Sugerencia 2 de zona a ser reacondicionada.