

MEJORA EN INDICACIONES DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN GLORIETA DEL CENTRO CULTURAL ISLÁMICO


Situación: Calle Salvador de Madariaga, confluencia con calle Esteban Mora, con ramales de acceso a M-30.

En la glorieta que es atravesada por su mitad, hace de indicativo para múltiples sentidos de circulación. Como vecino de la zona, me he encontrado al circular por esa glorieta en contadas ocasiones, pero que resulta muy peligroso, vehículos que se equivocan de sentido de circulación y eligen ir en sentido contrario hacia la M-30. Los coches que suben por el ramal, se “topan” con los que bajan incorrectamente y se suele hacer señales para que rectifiquen marcha atrás, pero pudiera ser que, si es de noche y nadie les avisa, estos coches equivocados en sus sentido de circulación acaben en la misma M-30.

La mejora, que se propone, es mejorar la señalización vertical, horizontal y tal vez hacer unas mini-glorietas que, al ser circulares, intuitivamente todos los vehículos hagan que las circulen por su derecha.



La situación actual presenta los movimientos de coches 1,2, en lugar de hacer el movimiento indicado, algunos coches que se enfrentan por primera vez a esa “glorieta partida” la toman por en medio y los llevan directamente a la M-30 en sentido contrario.



La propuesta de mejora en señalización vertical, señalización horizontal y las isletas reconvertirlas en una forma más circular para que intuitivamente los coches circulen por su derecha.