



INFORME TÉCNICO DE INVIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 5394 DENOMINADA
“ÁRBOLES EN LAS INTERSECCIONES DEL DISTRITO DE SALAMANCA”

La instalación de vegetación en esquinas y cruces genera de forma habitual problemas de movilidad, circulación y seguridad al ser elementos que dificultan la visibilidad, a pesar de las continuas podas.

Adicionalmente se informa que los maceteros y/o jardineras con arbustos existentes actualmente están siendo eliminados por este problema en las remodelaciones del espacio público que realiza el Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, 7 de julio de 2017