

SITUACIÓN ACTUAL DESDE EL ANILLO CICLISTA AL TEJAR DE SOMONTES



Conexión entre pasarela sobre M-30 y Anillo Ciclista en calle Arroyofresno PK 0,000



Escalón entre camino paralelo a M-605 y pasarela c/Alberca PK 0,500



Paso por la entrada de Club Somontes PK 0,700. Las bicis aquí tienen que ir en sentido contrario.



Camino actual en rotonda PK 1,000. Tras la rotonda las bicis pasan al sentido correcto de circulación cruzando la carretera.