



C/ Ordicia intersección C/ Gainza: Demolición parcial del pavimento asfáltico y de la actual alineación de bordillos



Frente C/ Beasain N.º 45: Detalle del vertido en zanja del hormigón de capa base y replanteo de la nueva alineación de bordillos.



Intersección C/ Beasain y Guetaria (Orejeta oeste): Colocación de la nueva alineación de bordillos y remates ejecutados con mortero. Vertido y extendido del hormigón de capa base en la ampliación de la orejeta