


# PROPUESTA DE MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO (ZONAS VERDES, ESPACIOS INTERBLOQUES, ÁREAS INFANTILES Y ACCESIBILIDAD) EN EL BARRIO VI, PAVONES, DISTRITO DE MORATALAZ



**Autor: José Ignacio Montero Vieira**

**Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad Complutense de Madrid**

# 1. Escenario actual y problemáticas

El presente documento nace con la intención de poner de manifiesto la existencia de una serie de problemas que afectan al espacio público de un sector del barrio de Pavones. En mi caso personal esta situación la vivo desde dos perspectivas. Por un lado como vecino del distrito que soy, en el que llevo residiendo prácticamente toda la vida. Por otro lado como graduado en geografía y ordenación del territorio, área desde la cual intentamos que los lugares donde la gente vive y desarrolla su vida tengan unas condiciones óptimas y sean lo mejor posible.

Desde que tengo uso de razón he sido testigo de cómo nuestro distrito ha ido cambiando y evolucionando. Por ello me gustaría destacar algunos ejemplos:

- Se han llevado a cabo obras de ampliación y renovado de aceras en gran parte del distrito.
- Se ha incrementado y mejorado las zonas verdes y el arbolado (por ejemplo a la altura de calle Encomienda de Palacios 49 o en Avenida de Moratalaz 27)
- Se han renovado algunas áreas infantiles con pavimento de caucho (parque infantil 14068 en Hacienda de Pavones 274 o el ubicado junto al Colegio Público Fontarrón)
- Se ha levantado de la nada el Parque de la Cuña Verde de O'Donnell (lo único debatible sería el nombre y mayor presencia de cuerpos de agua artificiales) y se ha renovado y mejorado el Parque Dionisio Ridruejo
- Se han llevado a cabo mejoras de la accesibilidad mediante rampas (por ejemplo en Hacienda de Pavones 33 o en las inmediaciones del Centro Cultural El Torito y del Centro de Mayores Isaac Rabín)
- Se ha construido en Camino de los Vinateros y en parte de Avenida de Moratalaz un carril bici, lo cual es muy positivo para fomentar los desplazamientos en bicicleta.

Los cambios que he enumerado anteriormente son positivos y encaminados a mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito, aunque lamentablemente no se han llevado a cabo de una manera generalizada por todo el distrito. Uno de los sectores (de ahora en adelante lo llamaremos “**sector**” o “**barrio VI**”) más abandonados por parte de la Junta Municipal de Moratalaz y del Ayuntamiento de Madrid es el delimitado por las calles Arroyo Fontarrón, Encomienda de Palacios y Fuente Carrantona, ubicado en el barrio de Pavones. Es curioso este hecho, ya que el barrio VI está junto a las instalaciones de la Junta Municipal. En este sector viven personas de todo tipo, pero las que abundan en mayor medida son de la tercera edad. También hay una importante presencia de niños, tanto los que viven en la zona como los que vienen desde otros sitios al Colegio Público Fontarrón.

Este documento tiene mayormente dos objetivos. El primero es el de señalar y denunciar los problemas detectados, especialmente los relacionados con el estado de los espacios públicos, de zonas verdes y ajardinadas, áreas infantiles y otras cuestiones como la accesibilidad, espacios para la tercera edad y fuentes públicas. El segundo es proponer algunas ideas que ayuden a dar solución a los problemas y que además provoquen una mejora de la calidad de vida.

En líneas anteriores se ha hablado de que el sector ha sido abandonado, pero ¿En qué se traduce dicho abandono?:

- **Zonas verdes (jardines, arbustos, césped).** Tanto las pertenecientes al Ayuntamiento como las correspondientes a las Comunidades de Propietarios, o bien han desaparecido o bien se han visto minimizadas por la falta de mantenimiento (riego, podas, reposición, entre otras labores) No hay más que darse una vuelta por este sector, tal y como he hecho decenas de veces, para darte cuenta de que muchos jardines pertenecientes a comunidades de propietarios se han ido perdiendo, básicamente al no quedar ninguna persona que pueda hacerse cargo al menos del riego. Los pocos que siguen existiendo se debe a la iniciativa de algún vecino que otro, pero siempre de manera testimonial. Este abandono como digo no solo afecta a este tipo de zonas verdes, sino también a zonas interbloques donde lo único que puedes encontrar son malas hierbas, excrementos animales y suciedad. El resultado de todo esto es que te encuentras un lugar visual y estéticamente feo y que además no beneficia ni incrementa la calidad de vida de los vecinos del sector
- **Disminución del arbolado y ausencia de una estrategia de reposición de los ejemplares perdidos.** Todos sabemos que los árboles necesitan un proceso continuo de monitorización que ayude a determinar el estado de salud del mismo, y que en caso de problemática nos permita tomar las acciones que sean necesarias, podas o la tala completa. La cuestión es que tras esto parece que no hay nada más, no hay una estrategia para reponer los ejemplares perdidos y así poder recuperar la zona ¿Qué implica todo ello? Pues básicamente da lugar a amplias zonas donde no hay ningún tipo de cubierta vegetal, lo que, unido al asfalto y al pavimento peatonal, generan **islas de calor**, lo cual conlleva que en estaciones como la de verano la temperatura real y

la sensación de calor se disparen. En este punto me permito recordar que muchas personas de las que viven en esta área son mayores, por lo tanto, más propensas a potenciales golpes de calor y lipotimias. Este problema no solo afecta a los espacios interbloques de la zona referida, sino también al “parque” ubicado entre la carretera de Valencia (A-3) y la calle Arroyo Fontarrón. Me refiero a este lugar como parque aunque no reúne casi ninguna característica para serlo, ya que no deja de ser una extensión de terreno arenoso con unos pocos árboles, arbustos y una pequeña superficie de césped que es utilizada por algunos vecinos para pasear a sus mascotas y que éstas hagan sus necesidades. Potencialmente podría ser una zona verde de importancia para la zona.

- **Parques infantiles con un mínimo o nulo mantenimiento, tanto en el mobiliario como en el espacio circundante, escasez de áreas enfocadas a la tercera edad y a mascotas.** El mobiliario mayormente es de hace bastantes años y presenta un mayor nivel de desgaste. En este punto quiero destacar que no todo es tan malo, ya que un buen ejemplo de renovación es el parque que se encuentra junto al Colegio Fontarrón. Respecto del espacio que ocupan los parques infantiles en si mismos me gustaría destacar el mal uso que algunos ciudadanos incívicos le dan, específicamente para que sus mascotas hagan sus necesidades o para realizar botellones. Todo ello convierte a los parques infantiles en lugares insalubres y con cierto riesgo para los niños. En relación con lo anterior me gustaría añadir que en todo el sector no hay ni un solo espacio dedicado a las mascotas, normalmente perros, donde pueden jugar y hacer sus necesidades (hay uno en el parque ubicado entre la A-3 y la Calle Arroyo Fontarrón) De igual forma también es importante resaltar que siendo la tercera edad la población mayoritaria en el sector, apenas hay un área donde pueden llevar a cabo actividades, junto al parque situado en Encomienda de Palacios 268.
- **Estado de las aceras, accesibilidad, baños y fuentes públicas:** En este sentido cabe destacar que el estado de las aceras en general es bueno, aunque hay ciertas partes donde hay falta de baldosas e incluso de rejillas, por donde se evacúa el agua. Este tipo de cuestiones puede generar accidentes que son más que evitables. También cabe señalar que el sector tiene cierto desnivel, ya que desde el extremo situado en la Calle Fuente Carrantona hasta la confluencia de Arroyo Fontarrón con Encomienda de Palacios, hay al menos una diferencia de unos 20 metros, pasando de 686 a 665 metros. En la parte interna del sector podemos encontrar algunas rampas, parte de las cuales, o están en mal estado, o tienen tal pendiente que son inservibles. Por último, quiero destacar la nula existencia de baños públicos, siendo el más cercano el que está situado en la Calle Hacienda de Pavones, frente al Supermercado Lidl. Al menos se podrían instalar un par de ellos, por ejemplo cerca de Fuente Carrantona y cerca del Colegio Público Fontarrón, dado que son dos lugares donde suele haber un mayor tránsito de personas. Y en referencia a las fuentes, en todo el sector tan solo existen dos fuentes, una ubicada en el parque infantil de Encomienda de Palacios 268 y otra en el parque infantil 14002, en Arroyo Fontarrón 417 (esta última hace unos días que lo comprobé no funcionaba). En el área verde ubicada entre la carretera A-3 y la calle Arroyo Fontarrón hay dos fuentes, de las cuales la más cercana al Colegio Fontarrón no es apta para consumo humano, ya que tiene una pegatina de que es agua no potable. Igualmente sería interesante instalar diversas fuentes (aptas para consumo humano) en el sector y en el área verde al que hago referencia. La hidratación es de vital importancia, sobre todo para las personas de la tercera edad que viven en el sector (especialmente en estaciones como el verano) y también por los cientos de personas que cada día practican deporte en el tramo del anillo verde ciclista que transita por la parte trasera del Colegio Público Fontarrón.

Para llevar a cabo este diagnóstico no hace falta ser un experto, simplemente basta con caminar de vez en cuando por el sector y ver como no hay cambios en positivo, ni iniciativas por parte de las instituciones públicas competentes. Lo dicho refleja a grandes rasgos los principales problemas que se identifican en dicho sector. Resulta bastante sorprendente que precisamente estas las problemáticas que nos afectan, ya que el resto del distrito es ejemplo de lo contrario. La gran mayoría de calles, avenidas y espacios interbloques que hay en Moratalaz son lugares en los cuales la experiencia de caminar es muy positiva, llegando a dar la sensación de encontrarse inmerso en un enorme parque donde poder estar tranquilo y relajado. Moratalaz es un espacio continuo repleto de árboles, arbustos, setos, jardines, lleno de vida (especialmente pájaros), con parques infantiles llenos de niños, incluso con zonas enfocadas a la actividad física de nuestros mayores.

La única explicación que encuentro a la situación descrita, es que como no se encuentra en una zona céntrica a nivel de distrito o en torno a un nodo de comunicaciones o comercial de relevancia, parece no tener prioridad alguna a la hora de llevar a cabo iniciativas de mejora o labores de mantenimiento.

## Anexo gráfico

En este apartado se mostrarán fotografías tomadas por mi desde hace unos meses hasta ahora, donde se pueden apreciar las problemáticas que he descrito anteriormente. También se mostrarán algunas como ejemplos a seguir.

### Zonas con distintas problemáticas



1. A la altura de Calle Encomienda de Palacios 340

2. A la altura de Calle Arroyo Fontarrón 428



3 y 4. Parte trasera de la Calle Arroyo Fontarrón 367



5. Parte trasera de la Calle Arroyo Fontarrón 335 - 341

6. A la altura de la Calle Arroyo Fontarrón 381



**7.** Junto a Calle Arroyo Fontarrón 379



**8.** Junto a Encomienda de Palacios 268



**9.** A un lado de Calle Arroyo Fontarrón 437



**10.** Parte trasera Calle Arroyo Fontarrón 403



**11.** Cerca de Encomienda de Palacios 340



**12.** Junto a Encomienda de Palacios 320



**13.** Junto a Encomienda de Palacios 310



**14. Junto a Arroyo Fontarrón 329**



**15. Junto a Arroyo Fontarrón 373**



**16. Parque infantil de Encomienda de Palacios 368**



**17. Parque Infantil de Arroyo Fontarrón Arroyo 367**



**18. Parque Infantil 14002, en Arroyo Fontarrón Arroyo 417**



**19, 20, 21 y 22.** Zona verde situada entre A-3 y Calle Arroyo Fontarrón



**23.** Fuente ubicada en Zona verde situada entre A-3 y Calle Arroyo Fontarrón



**24.** Terreno baldío o sin uso detrás del Colegio Público Fontarrón, junto al anillo verde ciclista.



## Detalle de las problemáticas observadas

1. En esta imagen se puede observar una de las tónicas habituales en gran parte del sector: Ausencia total de cubierta vegetal, con la excepción de la hierba seca y de un pequeño pino. Igualmente destacaría la necesidad de adaptar las aceras a las “líneas de deseo”. Este concepto hace referencia a aquellos caminos que los ciudadanos eligen para ir de un punto A a un punto B de manera más rápida y directa, lo cual en muchas ocasiones no coincide con el trazado formalmente establecido.
2. Terreno sin uso alguno excepto para acumular excrementos y basura. Ausencia total de cubierta vegetal.
- 3, 4. En estas dos imágenes podemos apreciar el espacio que rodea a este parque infantil, igualmente lleno de excrementos y sin vegetación, con la salvedad de unos pocos pinos.
5. Constituye uno de los espacios interbloques más importantes de todo el sector, siendo diariamente utilizado por los vecinos para sus desplazados dentro de la manzana. Mismo problema que en imágenes anteriores; no hay vegetación alguna a lo largo de este paseo con la excepción de 4 o 5 árboles en el tramo central y lo poco que encontramos junto a los edificios. Igualmente es relevante el que solo podamos encontrar en todo este espacio 4 bancos, casualmente en la única zona donde hay algo de vegetación y sombra. Sería interesante que esta zona pudiera convertirse en una especie de avenida interior o boulevard arbolado, con vegetación, que haga más agradable el paseo por este lugar y sobre todo que contribuya a refrescar la zona y que no sea un secarral. Una pequeña fuente o cuerpo de agua podría ser una excelente aportación a la zona.
6. Espacio junto a una cancha de fútbol que sigue la tónica habitual del resto del sector: Ningún uso razonable, ausencia total de vegetación y presencia de excrementos y basura.
7. Este lugar se corresponde con la parte inferior de la imagen anterior. Dejando a un lado los problemas que ya se han indicado anteriormente y que vemos que en esta también se producen, habría que destacar la existencia de dos rampas totalmente inservibles dado el grado de inclinación.
8. Esta imagen nos muestra la zona de la que hablaba en la **imagen 5**. Aquí podemos apreciar el contraste que existe entre dicho paseo, con escasísima vegetación y descuidado, y la zona cercana al parque infantil (ubicado en Encomienda de Palacios 268), llena de césped, arbustos y árboles. Y lo más importante, la situación de abandono y descuido de la primera respecto de los cuidados que recibe la segunda, como por ejemplo el riego automático.
9. Una de tantas zonas interbloques que sirve de paso para los vecinos. Hace años había dos bancos y algún pino más. Cada día que pasa hay menos vegetación. Por cierto, justo a la derecha de la imagen (es una lástima que no se vea) hay una fuente de las dos que hay en toda la manzana, y no funciona.
10. Aparentemente es una rejilla para evacuar el agua de lluvia, aunque no queda claro si a día de hoy evacúa sigue operativa dada la suciedad. Tampoco se ve hacia dónde vierte. Igualmente, importante y evidente es destacar el hecho de que directamente no hay rejilla alguna, por lo que la posibilidad de un accidente se incrementa.
11. De este tipo de edificaciones (en el contexto del barrio todos lo conocemos como portales blancos) hay un total de 4. La edificación cuenta con una forma como en “U” que se va ensanchando a medida que se va cerrando esa forma de “U”. Como se puede apreciar en la parte más estrecha hay un espacio dedicado a la vegetación, de la que hoy solo quedan 3-4 ejemplares arbóreos y como en la gran mayoría del sector, más hierba seca.
12. En este caso podemos apreciar lo que en su momento sería una zona ajardinada cuya función era embellecer la entradas a estos edificios. Lamentablemente y siguiendo la lógica de abandono y falta de iniciativas para recuperar este espacio, ha acabado dominado por la hierba seca.
13. Caso muy similar al anterior, solo que en esta ocasión queda a la espalda de los edificios. Espacios como este cuentan con un potencial bastante elevado para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Una zona verde en este lugar puede contribuir, no solo a embellecer el lugar, sino a generar unas temperaturas más agradables cuando hace calor, entre otros efectos.
14. En esta imagen podemos ver el contraste de un espacio ajardinado donde predominan los setos, arbustos y algunos árboles, frente a un espacio más en total desuso.
15. Se trata del mismo tipo de edificación que en la **imagen 11**. Pero esta imagen tiene algo muy revelador, y es que solo si hay organización a nivel vecinal y/o algún vecino que pueda asumir la responsabilidad de dar cierto

mantenimiento a esas áreas, éstas se pueden mantener. Eso si, en esos maceteros y el espacio que hay alrededor podemos apreciar por enésima vez la falta de mantenimiento y de cuidados.

**16.** Quizás estamos ante uno de los parques infantiles peor mantenidos y en peor estado de todo el sector. El mobiliario es bastante antiguo, hasta el punto de poder afirmar yo también jugué en estos mismos cuando era niño. Más allá del mobiliario no hay nada que haga pensar que es un parque, ya que no hay ningún banco para sentarse, una fuente, una valla que delimite el propio parque y que la hierba seca ha acabado por enterrar a la arena. Y por último, ausencia total de árboles salvo por el único que hay que es el que aparece en la imagen.

**17.** Otro de los parques con mobiliario más antiguo y en peor estado de conservación. Utilizado más para botellones y como área para que los perros puedan hacer sus necesidades. Una muestra más de abandono en este sector que se une a las tantas que a lo largo de este documento he señalado.

**18.** En comparación con los anteriores parques infantiles, el estado de éste es medianamente aceptable. Señalar eso si que si se dan una vuelta y lo inspeccionan mínimamente se darán cuenta que no le vendría mal una renovación. Como en anteriores casos también se le dan usos que no se corresponden con el que debería tener y por lo que creo que deberían vigilar y concienciar un poco más, tal vez con alguna multa a alguno de los incívicos que le da mal uso. De igual forma el espacio alrededor del parque también tiene mucho margen de mejora como se puede observar.

**19, 20, 21, 22** Estas imágenes se corresponden con el “parque” que hay entre la A-3 y la Calle Arroyo Fontarrón. Como comenté con anterioridad, este espacio es lo más parecido a una gran área verde con la que los vecinos de este sector podemos contar. Pero como podemos apreciar, más que ser un gran parque o área verde, parece un enorme secarral con árboles dispersos y con una pequeña franja de arbustos y césped junto a la acera de la Calle Arroyo Fontarrón. En este sentido creo que muchos vecinos sentimos una envidia sana de nuestros vecinos vallecanos del otro lado de la A-3, donde cuentan con el Parque Lineal de Palomeras, que me parece un ejemplo a seguir de cara a recuperar este espacio.

**23.** Se trata de una de las dos fuentes ubicadas en el “parque” del que hablaba en las imágenes anteriores. Bajo mi punto de vista no tiene mucho sentido tener una fuente de agua no potable, para eso mejor no tener nada. Más fuentes (de agua potable por supuesto) no vendrían mal.

**24.** Sinceramente no entiendo la existencia de este espacio ubicado entre el Colegio Público Fontarrón y el tramo que pasa por este lugar del Anillo Verde Ciclista. Reconozco que el espacio por donde transita esta infraestructura ciclista es bastante agradable, y creo que este espacio desentona y no tiene ninguna lógica con el entorno que le rodea.

#### **Zonas del distrito de Moratalaz que pueden servir de ejemplo para recuperar este sector**



**25.** Parque del ANFEVI, ubicado cerca de Calle Hacienda de Pavones 174



**26 y 27.** Jardines ubicados en Pico de los Artilleros 67



**28.** Jardines de la Junta Municipal de Moratalaz en Calle Fuente Carrantona 8



**29.** Junto a Hacienda de Pavones 86

**30.** Junto a Corregidor Juan de Bobadilla 22



**31.** Junto a Pico de los Artilleros 36



**32.** Junto a Pico de los Artilleros 34




**33.** Plaza Corregidor Lic Antonio de Mena



**34.** Parque Moratalaz (Avenida de Moratalaz)



**35 y 36.** Parque Moratalaz (Avenida de Moratalaz)



**37, 38, 39, 40 y 41.** Jardín de Dionisio Ridruejo (Calle Molina de Segura 4)



**42.** Junto a Camino de los Vinateros 159



**43.** Junto a Pico de los Artilleros 114



**44.** Junto a Hacienda de Pavones 206



**45.** Junto a Avenida de Moratalaz 21

## 2. Rehabilitación y renovación urbana. Ideas y propuestas de mejora.

Las problemáticas identificadas a lo largo de este documento han surgido especialmente por la dejadez y falta de prioridad de este sector y no tanto por falta de recursos. En este sentido me gustaría incidir nuevamente en como esta zona se ha dejado de lado en favor de otras más céntricas a nivel del distrito, tal y como se puede observar en la **imagen 46**. En ella podemos ver la ubicación de todas y cada una de las imágenes que he tomado para la elaboración de este documento. En rojo las imágenes donde se han identificado problemáticas, principalmente en el sector; y en verde aquellas zonas que pueden servir de ejemplo, especialmente repartidas por el resto del distrito. Quiero aclarar que esto no significa que los problemas o deficiencias solo estén en el sector de estudio.



46. Ubicación de las imágenes presentadas

A continuación, expondré algunas propuestas que pueden ser muy beneficiosas de cara a la revitalización de este sector.

- **Diseñar una estrategia de mantenimiento y supervisión del arbolado** a largo plazo, de tal forma que se pueda tener monitorizado el estado de salud de cada ejemplar con el fin de poder tomar las acciones oportunas. También se debería tener en cuenta la repoblación, en caso de que algún ejemplar sea talado. Respecto del que se plante, habría que asegurarse de que crece y se desarrolla favorablemente. Todo lo dicho anteriormente debería aplicarse a los arbustos y setos, que suponen la otra formación vegetal que más se suele dar.

En cuanto a las especies vegetales sería deseable apostar por las autóctonas, de tal forma que se puedan adaptar de la mejor forma posible a las condiciones climáticas existentes.

Igualmente importante sería evaluar la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid asuma la titularidad o el mantenimiento de jardines pertenecientes a las comunidades de propietarios, o que se proporcione algún incentivo para que éstas se encarguen de manera efectiva del mantenimiento.

- **Reacondicionamiento y adecuación del espacio ubicado entre la carretera A-3 y la calle Arroyo Fontarrón, en su tramo por el sector**, de cara a poder convertirlo en un parque urbano más para Moratalaz. Ello se traduciría en acometer un conjunto de actuaciones como por ejemplo: Realizar un diseño que aproveche el desnivel respecto de la carretera A-3 (podría tomarse como ejemplo el parque de la Cuña Verde de O'Donnell, plantar más ejemplares arbóreos y arbustos, construcción de algún parque infantil (al lado está el Colegio Público Fontarrón) y de áreas enfocada a las personas de la tercera edad, e incluso un carril bici que pudiera conectar de mejor manera con el que se encuentra por la parte trasera del Instituto de Formación Profesional Carlos María Rodríguez Valcárcel.
- **Creación de más áreas enfocadas a personas de la tercera edad**, de tal forma que puedan contar con espacios dedicados exclusivamente para ellos, que les permitan realizar cierto nivel de ejercicio y de esta forma facilitarles el poder tener un envejecimiento activo.
- **Mejorar la accesibilidad mediante la adecuación y reparación de todas aquellas zonas que puedan comprometer un riesgo para las personas**, especialmente las más mayores. Todo ello se puede traducir en reparación de baches en las aceras, creación y reparación de rampas y barandillas. Igualmente sería deseable la colocación de más bancos, especialmente en aquellas zonas del sector donde actualmente no haya.
- **Renovación de los parques infantiles del sector**, tanto del mobiliario en sí mismo, dada su antigüedad o mal estado de conservación, así como el espacio circundante. Se propone la colocación de suelos de goma o caucho tal y como ya hay en otros parques, de tal forma que sean más accesibles e higiénicos.
- **Creación de nuevas zonas dedicadas exclusivamente a los perros**. Dada la tendencia en los últimos años a tener perros como mascota, también ha surgido la necesidad de contar con ciertos espacios donde los animales puedan interactuar entre ellos de manera segura e higiénica.
- **Colocación de fuentes y de un baño público en las inmediaciones del carril bici y del Colegio Público Fontarrón**. Al ser una zona con gran afluencia por parte de alumnos y padres y sobre todo de usuarios del carril bici, puede ser un lugar idóneo para su instalación. Adicionalmente se podría considerar la creación de una pequeña área de descanso.
- **Mejorar las labores de limpieza en los espacios abiertos de paso para las personas, con malas hierbas o hierba seca y alrededor de los edificios**. Es importante que la limpieza de la vía pública no quede solamente en las aceras, sino que también se contemplen estos espacios. De igual forma es importante complementar estas labores con mayor concienciación, seguimiento y penalización respecto de ciertos comportamientos que se traducen en que los espacios públicos estén más sucios e insalubres.

Este documento ha sido elaborado desde una perspectiva personal, por lo que no tiene el por qué ser un documento cerrado, sino que está abierto a complementar dicha visión en cuanto a otros problemas existentes y propuestas que se pueden plantear.