

Reforma de la calle Islas Cies



Imagen 14: En amarillo, aceras existentes. En morado, propuesta de aceras a construir.

Se propone::

- Construcción de nuevas aceras para garantizar la continuidad del itinerario peatonal por ambos lados de la calle.
Las nuevas aceras deberán construirse en las aceras impares frente a los números 6-18 y 22-34; y en la acera par frente a los números 31-41.
- Estudio del flujo de vehículos a lo largo de la calle y de la viabilidad de dejar la calle en sentido unidireccional (supermanzana).
- Reasfaltado completo de la calle.