


PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Mejora del paseo de la calle Salinas de Rosío

Distrito de barajas



Una propuesta de
Jesús González



Twitter y Facebook
@AeroParticipa



aerpuertoparticipa@gmail.com



Telegram
@AeroParticipa


Introducción

El estado del paseo situado en la calle Salinas del Rosío es muy mejorable: el sistema de riego tiene fugas y necesita ser reemplazado y mejorado, la acera está hundida o rota en varias zonas, la iluminación es escasa, los alcorques elevados de los pinos situados cerca de la calle Medina de Pomar están rotos, las papeleras se llenan hasta los topes con regularidad, el espacio situado entre el paseo y la pantalla acústica no está ajardinado y con el tiempo el número de árboles ha disminuido.

Propuesta

- Sustitución de los arbustos que se encuentren en un estado irrecuperable.
- Poda del arbolado de alineación de la zona interior del paseo, enderezamiento de los ejemplares torcidos y plantación de nuevos árboles.
- Reparación de la fuga de agua en el sistema de riego y de las gomas situadas en la zona interior del paseo.
- Ajardinar el espacio situado entre el paseo y la pantalla acústica.
- Reparación de los dos alcorques de los pinos situados cerca de la intersección con la calle Medina de Pomar.
- Instalación de papeleras de mayor capacidad.
- Mejorar la iluminación.
- Finalizar la conexión del paseo con la calle Medina de Pomar.
- Dar solución a los impactos de aves contra la mampara transparente de la pantalla acústica.

Imágenes





La acera del paseo termina de forma repentina y no llega a conectarse con la calle Medina de Pomar



Detalle del espacio a pavimentar



Marcas de impactos de aves en la mampara transparente de la pantalla acústica