

COLEGIO TORREVILANO



6.- Paso de peatones, sin elevar y con bolardos.

5.- Paso de peatones, sin elevar y con bolardos.

4.- Paso de peatones elevado y con bolardos.

1.- Paso de peatones, sin elevar y sin bolardos.

2.- Paso de peatones, sin elevar y sin bolardos.

3.- Paso de peatones, sin elevar y con bolardos.



Foto 1.- Paso de peatones, sin elevar, sin bolardos.



Foto 2.- Paso de peatones, sin elevar, sin bolardos.



Foto 3.- Paso de peatones, sin elevar, con bolardos.



Foto 4.- Paso de peatones elevado y con bolardos.




Foto 5.- Paso de peatones, sin elevar y con bolardos



Foto 6.- Paso de peatones, sin elevar y con bolardos.

COLEGIO JOSÉ DE ECHEGARAY



3.- Paso de peatones, sin elevar y sin bolardos.

2.- Paso de peatones, sin elevar y sin bolardos.

1.- Acceso al colegio, sin ampliación de acera ni vallado de la misma.



Foto 1.- Acceso al colegio, sin ampliación anchura de acera ni vallado de la misma, en C/ Puente de y.



Foto 2.- Paso de peatones, sin elevar y sin bolardos.



Foto 3.- Paso de peatones, sin elevar y sin bolardos.