

ID 5556/2016 ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CALLES DE CARABANCHEL

DESCRIPCIÓN:

Lugar de la inspección: Distrito de Carabanchel. Avda. Plaza de toros y C/ Castrojeriz.



Fotografías 1 y 2.- Avda. Plaza de Toros: Vista general de la actuación y ejecución de la alineación de bordillos en la acera situada en los Nº pares.



Fotografía 3.- Calle Castrojeriz entre Nº 14 y Nº 12: Detalle de la junta de dilatación del solado, dispuestas cada 20 metros.

En la visita realizada el día 22/04/2020 a la obra, en la Avda. Plaza de Toros se inicia la colocación de las alineaciones de bordillos en la acera de los números pares. En la calle Castrojeriz, continúan los trabajos de solado en el tramo desde el Nº 12 al Nº 10 mientras que, desde el Nº 8 al Nº 6 se realizan trabajos de demolición del pavimento y bordillos del acerado.



Fotografía 4.- Calle Castrojeriz entre Nº 12 y Nº 10: Colocación de las baldosas sobre capa de asiento.



Fotografía 5.- Calle Castrojeriz entre Nº 8 y Nº 6: Levantado de bordillo y demolición de acerado.