

PROYECTO: "RECUPERACIÓN CALLE OLIVILLO"



CALLE OLIVILLO, 28011 MADRID



ACERAS ESTRECHAS, COCHES QUE APARCAN MAL



ELEMENTOS QUE DIFICULTAN EL PASO DE PEATONES, CARRITOS Y GENTE MAYOR



TERRENO ADYACENTE DESCUIDADO




CURVA DONDE SE ENCHARCA Y SE FORMA UN BARRIZAL DE TODA LA CUESTA



INFRAESTRUCTURAS EN MAL ESTADO E INFRAUTILIZADAS POR EL ENTORNO




LATERAL DEL POLIDEPORTIVO OLIVILLO



ENTRADA DEL TUNEL DEBAJO DE LA A-5, UTILIZADO POR CIENTOS DE PERSONAS AL DÍA (NIÑOS, MAYORES, DEPORTISTAS...) PAVIMENTO EN MAL ESTADO Y ESCASA ILUMINACIÓN




INTERIOR DEL TÚNEL, HÚMEDO EN INVIERNO, OSCURO




DETALLE DEL TÚNEL: ¿DESAGÜE?



DETALLE DEL TÚNEL: ESCASA ILUMINACIÓN




ZONAS INFRAUTILIZADAS, USADAS PARA EL PASEO DE PERROS DONDE DEJAN SUS DESPERDICIOS.



ENTORNO CALLE OLIVILLO 40,40643° N, 3,74693° O



UBICACIÓN DEL COLEGIO RESPECTO A LA CALLE OLIVILLO



ZONA INFRAUTILIZADA. PROPUESTA PARA PARQUE PARA PERROS



ZONA INFRAUTILIZADA. PROPUESTA PARA PARQUE PARA PERROS (A PIE DE CALLE)

