

PROPUESTA DE MEJORA Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACION DEPORTIVA
MUNICIPAL VEREDA DE GANAPANES CALLE BECERREA N° 4, 28029 MADRID
DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO



PROYECTO 1. ACTUACIONES EN LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL VEREDA DE
GANAPANES. CALLE BECERREA N° 4. DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO
Mejoras de accesibilidad, seguridad de utilización y eliminación de barreras
arquitectónicas (itinerarios accesibles, rampas, barandillas, etc)

ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

TITULO:

Actuaciones en la instalación deportiva Vereda de Ganapanes en la calle Becerrea nº 4 en el Distrito de Fuencarral-El pardo.

DESCRIPCIÓN:

Mejoras de accesibilidad, seguridad de utilización y eliminación de barreras arquitectónicas (itinerarios accesibles, rampas, barandillas, etc)

ANTECEDENTES Y OBJETO GENERAL DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta trata de la mejora y adecuación de la instalación deportiva Municipal VEREDA DE GANAPANES, situada en la calle Becerrea nº 4 dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo.

La presente instalación cuenta con más de 22.000 m2 repartidos en 2 campos de hierba artificial, además de instalaciones de vestuarios, almacenes de material, casetas de oficinas y dependencias del club.

Esta instalación está en uso por parte del Club de fútbol A.D Unión Adarve que cuenta con más de 700 fichas federativas en categorías de fútbol en formación además de un primer equipo en Segunda División RFEF, lo que la convierte en una de las instalaciones más relevantes a nivel deportivo dentro de la Comunidad de Madrid.

MEMORIA GENERAL

La situación actual de la instalación es deficiente en varios aspectos, tales como la falta de zonas adecuadas para el seguimiento de la actividad deportiva, falta de dotación de vestuarios o itinerarios de accesibilidad mejorables, eliminación de barreras arquitectónicas, además de algunas deficiencias en aspectos de seguridad de uso.

La instalación es utilizada por más de 700 chicos y chicas cada semana y acoge las competiciones deportivas correspondientes, con lo que familias y espectadores locales y visitantes acuden con frecuencia a disfrutar del deporte.

Además de esto, la instalación acoge como sede torneos de fútbol de relevancia en distintas categorías.

En esta instalación de Vereda de Ganapanes los equipos compiten de forma amateur/no profesional, y se convierte en un espacio donde se inculcan hábitos y valores deportivos desde edad temprana.

En resumen, las mejoras propuestas pretenden reflejar las necesidades de la instalación que además se encuentra muy deteriorada por la falta de mantenimiento.

No sólo son los espacios específicamente deportivos y complementarios como los vestuarios o dependencias de personal sino que no existen lugares adecuados para el seguimiento de la actividad deportiva en muchas zonas.

Tampoco existen espacios higiénicos en buen estado, pues la dotación de aseos públicos es deficiente.

LISTADO DE MEJORAS PROPUESTAS

Se enumeran a continuación las mejoras propuestas distribuidas en apartados, junto con el plano llave y fotografías, además de una explicación de las mismas:

APARTADO. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

-Acceso peatonal diferenciado del acceso de vehículos.

Creemos fundamental este aspecto de cara a acceder con seguridad a la instalación que sólo cuenta con 1 acceso, compartido por vehículos y peatones.

En el mismo espacio se mezclan vehículos de entrada y salida con peatones cruzando y accediendo a la instalación.

La ejecución de un acceso independiente para peatones y vehículos nos garantiza mayor seguridad en la utilización de la instalación.

-Arreglo del cerramiento perimetral deteriorado en muchos puntos.

El cerramiento vallado perimetral metálico se encuentra deteriorado en muchos lugares, por el paso del tiempo y cierto vandalismo.

Es necesario sustituir las partes inservibles y arreglar las zonas deterioradas para garantizar que el uso de los pasos perimetrales sea segura.

-Arreglo del vallado exterior derrumbado en calle Becerrea.

Al menos una parte de la base del cerramiento de ladrillo se está derrumbando y compromete la estabilidad del vallado, tanto para los usuarios de la instalación como para los peatones que circulen por la acera.

-Mejora del acceso peatonal hasta vestuarios 1, actualmente es estrecho y se encuentra deficientemente pavimentado.

Par el acceso a las zonas de vestuarios y campos de entrenamiento existen 2 accesos, uno compartido con el aparcamiento, con el inconveniente de la circulación de vehículos y personas y otro peatonal que se encuentra muy deteriorado, no sólo en su pavimentación sino en las zonas aledañas que se encuentran sin protección y en talud.

-Adecuación del acceso rodado a Campo 2 en calle Becerrea.

El acceso rodado al campo 2 por la calle Becerrea dispone de una puerta que se encuentra en muy mal estado.

Este acceso además de para el acceso de vehículos de mantenimiento para el alumbrado deportivo, sirve para una posible intervención de un vehículo de emergencia tipo ambulancia.

Se debe acondicionar ese acceso para garantizar este uso.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad es otro apartado en el que se debe incidir para realizar un uso correcto y seguro de los espacios que rodean los campos deportivos, durante el acceso y seguimiento de entrenamientos y competiciones.

Las zonas destinadas actualmente para este uso no están pavimentadas ni niveladas, presentando desniveles, taludes y obstáculos varios.

-Construcción rampas de accesibilidad y barandillas de protección en Campo 2 junto con grada para resolver el actual talud. (zona calle Becerrea).

La propia forma del terreno hace que exista un desnivel considerable en el lateral del campo 2 en la linde paralela a la calle Becerrea.

Este campo no cuenta con posibilidad de acceso a los laterales si no es por zonas de jardín y pendientes de taludes inestables.

La propuesta incluye generar un itinerario accesible con rampas y zonas de descanso horizontales que garanticen el acceso a ese lateral.

La construcción de estas rampas y barandillas vendría asociada a la formación de unas gradas en las cuales se pueda disfrutar de la actividad deportiva, además de dar accesibilidad a estas zonas a las personas de movilidad reducida.

-Mejora del lateral de campo 2 hacia el aparcamiento, ampliación de acerado y barandillas.

Asociada a la entrada principal separativa para peatones y vehículos, se deberá mejorar las condiciones del acerado de acceso, ensanchando las aceras, ejecutando pavimentaciones nuevas y colocando barandillas de protección.

Este acceso es el que utilizan todos los deportistas y familias y debe garantizarse su seguridad en el uso.

-Construcción de grada entre campos 1 y 2. Acondicionamiento de accesos, itinerarios accesibles y barandillas de protección.

De la misma forma que el punto primero de este apartado, el acceso a la zona entre los dos campos es deficiente e inestable. Se propone la realización de plataformas con ancho suficiente para garantizar el acceso adecuado.

También se propone la ejecución de una grada que resuelva el talud y ayude al seguimiento de la actividad deportiva por parte de los acompañantes.

-Construcción de grada en campo 1 ampliación de acceso y barandillas.

Al igual que en los puntos anteriores, las instalaciones del campo 1 requieren de elementos para el correcto seguimiento de la actividad deportiva por parte de los visitantes.

En este caso se debería mejorar la accesibilidad a la zona de público que actualmente es estrecha, presenta desniveles y mezcla de diversos materiales lo que hacen dificultoso el acceso.

CONCLUSION

Por todo lo anterior solicitamos sea aceptada la presente propuesta en beneficio de todos los usuarios de la instalación deportiva, incluyendo deportistas, acompañantes y visitantes espectadores de las jornadas de entrenamiento y competiciones, además de los usuarios externos que hacen uso de las mismas a través del alquiler.

Como hemos mencionado anteriormente la mejora de estas instalaciones municipales redundará en beneficio para los ciudadanos usuarios y ayuda a poder fomentar la práctica del deporte y hábitos saludables desde temprana edad.

ANEXO FOTOGRAFICO



PAVIMENTO DE ACCESO MUY DETERIORADO Y TALUD EN MAL ESTADO



ESPACIO ENTRE CAMPO 1 Y 2 SIN ACONDICIONAR



VISTA DESDE EL ACCESO UNICO NO ADECUADO



ESPACIO ENTRE CAMPO 1 Y 2 SIN ACONDICIONAR



ACCESO RODADO A CAMPO 2 EN MAL ESTADO




VALLADO EN CALLE BECERREA MUY DETERIORADO



ZONAS VERDES PERIMETRALES SIN MANTENIMIENTO

PROYECTO 1. ACTUACIONES EN LA INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL VEREDA DE GANAPANES. CALLE BECERREA Nº 4. DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO



ACCESO UNICO A LA INSTALACION PARA VEHICULOS Y PEATONES




ZONA LATERAL CAMPO 2 EN TALUD



ZONAS VERDES CON FALTA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO




ZONA LATERAL CAMPO 2 SIN ACONDICIONAR



PROPUESTA DE TRANSFORMACION DE ESPACIOS



ESTADO ACTUAL




ESTADO REFORMADO

PROPUESTA DE TRANSFORMACION DE ESPACIOS



ESTADO ACTUAL




ESTADO REFORMADO

PROPUESTA DE TRANSFORMACION DE ESPACIOS



ESTADO ACTUAL



ESTADO REFORMADO

