



**Ampliación de aceras en el entorno del colegio Fuentelarreyna:** La acera a las que da paso uno de los accesos al colegio tiene un ancho insuficiente para abarcar la gran concentración de personas que deben soportar durante la entrada y salida de los alumnos.



*Imagen 46: Propuesta de actuación.*



*Imagen del estado actual*