



Imagen 1 - Ejemplo de Paneles Vandalizados – Sistema Protección Actual

Los paneles son constantemente rayados, rotos, se les pegan carteles encima y son utilizados para graffitis, lo que requiere un permanente trabajo de mantenimiento



Imagen 2 – Extremo Sur del viaducto – Sistema de Protección Actual.

Como se aprecia en esta imagen, el sistema de protección actual es fácilmente evitable para una persona con una mínima destreza



Imagen 3 - Malla Anticaída Instalada en el puente Golden Gate de San Francisco – Sistema Propuesto



Imagen 4 – Lugar de Instalación de la Malla Anticaída en el Viaducto de Segovia – Sistema Propuesto